

JPRiDE JPT1

の操作方法



切替スイッチが『TX』に入っていた場合

電源オフの状態ですライド式ボタンを『RX』に切り替えてください。

電源ボタン  を長押しして電源を入れてください。

電源オン・オフの手順

電源オフの状態です電源ボタンを3秒ほど長押しすると、LEDが青色に2回点滅して電源が入ります。

また、オンの状態で電源ボタンを3秒ほど長押しすると、LEDが赤色に2回点滅して電源が切れます。

ペアリングの手順

本体の電源を入れ、電源ボタンを素早く2回押すとペアリングモードに移行します。

ペアリングモードの状態でお使いのスマホ等を **JPRiDE-JPT1** に接続してください。